



Sprinkler austausch

- Grundsätzlich Bestandschutz
- Ausnahmen bei Regal-sprinklern und besonderen Einsatzbereichen
- Umrüstung bei Umbauten und Nutzungsänderung

Austausch von Sprinklern (10 mm gegen 4 mm oder 5 mm)

24-Stunden

Service | Notdienst

☎ 0180-1225262

Für eingebaute Sprinkler mit 10 mm Glasfass gilt nach den gültigen VdS-Richtlinien ein Bestandschutz, jedoch mit den folgenden Ausnahmen:

Regalsprinkler in Lagern mit PP/PE/PS-Materialien oder -Lagerbehältern, falls die Sprinkler hierfür nicht mehr anerkannt sind

in Einsatzbereichen, innerhalb derer Zweifel an der Wirksamkeit von Altsprinklern bestehen; hierzu zählt bei-

spielsweise eine ungenügender Auslöseempfindlichkeit in Hohlräumen mit geringer Höhe, aber erhöhter Brandlast.

Sollte an einer Sprinkleranlage ein wesentlicher Umbau stattfinden oder sich die Nutzung der Anlage wesentlich ändern, verliert der o.g. Bestandschutz seine Gültigkeit.

Generell sollen alte Sprinkler spätestens nach 50 Jahren gegen neue Sprinkler anerkannter Bauart getauscht werden.

Im Rahmen unseres umfassenden Serviceangebots erstellen wir gern ein entsprechendes Angebot für den Austausch von alten Sprinklern und stehen bei allen Fragen jederzeit zur Verfügung. .

**Sicherheit:
Auch wenn es brennt.**